




提案文書の効果

| 室内機の汚れを洗浄前後を比較して提示できたため、設置機全台の洗浄受注に繋がった | |
|---|---|
| 1. 既存設備の概要 とお客さまの要望 | <p>【既存設備の概要】 飲食店</p> <p>【お客さまの要望】 同じ使用環境で多数台設置の場合、1台の不具合が他機でも考えられるなら、予防処置をとってほしい。</p> |
| 2. 提案した解決策 | <p>【提案した解決策】 店舗に設置の室内機1台が水漏れを起こしたため熱交換器を洗浄したが、汚れ具合から他の室内機も同様のトラブル発生が考えられたため、残り全台の風速を測定して洗浄済み機と比較、また比較写真も撮影して提案書を客先に提出した。</p> |
| 3. 得られた成果と お客さまの評価 | <p>【成果】 店内全台の洗浄受注に繋がった。</p> <p>【お客さまの評価】 技術的(専門的)な内容ではなく、写真など見えるもの、風速など体験できることで比較できたので分かりやすいと評価された。</p> |



| 洗浄作業前データ | | | 洗浄作業後データ | | | 備考 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 吸込温度 (°C) | 吹出温度 (°C) | 風速 (m/s) | 吸込温度 (°C) | 吹出温度 (°C) | 風速 (m/s) | |
| 24.3 | 15.5 | 2.0 | 23.4 | 13.1 | 6.4 | |
| 24.5 | 16.4 | 2.4 | 24.6 | 18.2 | 4.6 | |
| 24.7 | 16.4 | 1.5 | 23.4 | 13.3 | 4.9 | |
| 22.4 | 18.1 | 2.1 | 22.7 | 13.0 | 4.5 | |
| 21.1 | 13.5 | 3.2 | 23.4 | 13.0 | 4.4 | |
| 24.4 | 17.6 | 3.2 | 22.4 | 16.8 | 4.4 | |
| 23.4 | 18.4 | 3.3 | 22.4 | 18.2 | 4.4 | |
| 24.7 | 24.7 | 3.4 | 24.1 | 23.1 | 5.1 | |